

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de BAURECH

Réf.	Date	Localisation	Parcelle cadastrale	Type d'évènement	Description
Ba01	février 1990	Lieu dit "Côte st-James"	(0A) 473	Glissement	Origine naturelle (Pluie) - Sans dommage aux personnes - Dommages à des biens
Ba02	31/05/1985	Lieu-dit "Borde"	(0A) 725	Glissement	Glissement de terrain observé sur environ 1400 m ² soit un volume des masses en mouvement de l'ordre de 3000 m ³ - Niche d'arrachement sommitale d'une centaine de ml avec un affaissement de 2 à 3 m de hauteur - Evènement faisant suite aux fortes précipitations
Ba03	janvier 1993	Lieu-dit "Clos Timai"	(0A) 1030	Glissement	Origine naturelle (Autre) - Sans dommage aux personnes - Dommages à des biens
Ba04	16/03/2006	Lieu-dit "Borde"	(0A) 1030	Chute de blocs	Des blocs (taille<1m3) se sont éboulés sur la commune de Baurech, au lieu-dit "Borde" le 16.03.2006 sur le chemin d'accès menant à l'habitation BONNEFOND
Ba05	mai 1985	Lieu-dit "La Lézardière"	(0A) 297	Glissement	Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
Ba06	27/06/1985	Lieu-dit "Borde"	(0A) 261	Glissement	Origine inconnue - Sans dommage aux personnes - Dommages à des biens
Ba07	1988	Lieu-dit "Borde"	(0A) 261	Glissement	Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
Ba08	1994	Lieu-dit "Borde"	(0A) 261	Glissement	Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de BONNETAN

Réf.	Date	Localisation	Parcelle cadastrale	Type d'évènement	Description
Bo01	Début Novembre 1995	Le Bourg Sud	(0A) 8	Effondrement	Effondrement sous le mur de l'école suite au passage d'un engin de chantier (travaux de terrassement) d'un diamètre d'environ 2 m. Volume de vides estimé à 15m ³ . Exploration le 09 Novembre 1995.
Bo02	non daté	Lieu-dit "Bertrille"	(0D) 237	Affaissement	Affaissement non daté noté sur plan - Diamètre 1 m et profondeur 0,2 m

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de CAMBES

Réf.	Date	Localisation	Parcelle cadastrale	Type d'évènement	Description
Ca01	02/03/1983	Lieux dits "Esconac-Palanquette"	RD n°10	Eboulement	Chute de pierres et blocs rocheux de 78 tonnes (environ 15 m3) survenu le 02 Mars 1983 sur RD 10 - Secteurs "Esconac-Palanquette" - Evènement survenu à la suite de fortes précipitations - Fermeture de la RD10
Ca02	2000	Esconac	(AB) 194	Chute de blocs / Eboulement	Origine inconnue - Sans dommage aux personnes - Dommages à des biens
Ca03	06/03/2014	Lieux dits "Esconac-Palanquette"	RD n°10	Eboulement	Chutes de blocs au droit des parcelles 194, 201, 210 et 211 + RD10. Plusieurs dizaines de blocs rocheux décimétriques à métriques - Volume total estimé de 450 m3
Ca04	2005	"Chemin des Escaliers"	(AH) 338	Chute de blocs	Chute d'un blocs sur le chemin d'habitations sans dégâts notables
Ca05	Octobre 2006	Grand Port - Lieu dit "Mauras"	(AH) 11	Chute de blocs	Eboulement de falaise au lieu-dit "Mauras" / Pas de volume / Entrée de carrière à l'arrière de la zone éboulée
Ca06	1952	"Chemin des Escaliers"	(AH) 23	Eboulement	Eboulement de falaise important ayant entraîné la destruction totale d'un habitation (maison ensevelie sous les blocs)
Ca07	mars 1977	Bourg	(AE) 390	Chute de blocs / Eboulement	Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
Ca08	1960	Ramonet	(AE) 369	Chute de blocs / Eboulement	Origine naturelle (Pluie) - Sans dommage aux personnes - Dommages à des biens - Destruction d'une partie d'une habitation due à une chute de blocs
Ca09	1983	Cap d'Aulan	(AH) 145	Glissement	Origine naturelle (Autre) - Sans dommage aux personnes - Dommages à des biens
Ca10	septembre 1987	La Tuilière	(AE) 519	Eboulement	Origine naturelle (Erosion) - Sans dommage aux biens ou aux personnes - Eroulement d'une masse importante sur la parcelle 251
Ca11	février 1990	La Tuilière	(AE) 421	Chute de blocs / Eboulement	Origine naturelle (Erosion) - Sans dommage aux biens ou aux personnes - Chute de blocs sur la parcelle 251

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de CAMBLANES ET MEYNAC

Réf.	Date	Localisation	Parcelle cadastrale	Type d'évènement	Description
CM01	18/10/1976	FONTBONNE	(AK) 11	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
CM02	février 1982	PINE (CARRIERE DU)	(AK) 11	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux personnes - Dommages à des biens
CM03	12/02/1982	Lieu dit "Maugey"	(AK) 200/201/202/ 440/441/377/376	Affaissement/Effondrement	Effondrement de carrière souterraine abandonnée survenu le 12/02/1982 entraînant en surface un affaissement de 80 m de diamètre délimité par des fissures au droit des parcelles n°200-201-202-208 et 209
CM04	04/03/1882	Late	(AK) 381	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux personnes - Dommages à des biens
CM05	1975	Dumanieu	(AL) 1013	Effondrement	Origine naturelle (Pluie) - Sans dommage aux biens ou aux personnes
CM06	26 et 27/04/1986	Lieu-dit "Moze-Plessis"	(AL) 671	Fontis	Affaissement de terrain observé au droit d'un ancien puits d'accès à une carrière souterraine - Profondeur du fontis de l'ordre de 3 m
CM07	Fin Avril 2001	Lieu dit "Garnouilleau"	(AL) 712	Affaissement	Affaissement survenu fin Avril 2001 sur la parcelle n° 712 - Diamètre de 2m - Fontis de 0,2 m de diamètre et de 1,5 m de profondeur. Aucune carrière répertoriée au droit de ce désordre / Hypothèse d'un ancien puit comblé
CM08	non daté	Lieu dit "Garnouilleau"	(AL) 64	Affaissement	Affaissement visible en surface - Diamètres 3 m - Date de l'évènement inconnue
CM09	non daté	Lieu dit "Garnouilleau"	(AL) 66	Fontis	2 Fontis indiqués sur fond de plan carrière - Diamètre 1 m - Date de l'évènement inconnue

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de CAMBLANES ET MEYNAC

Réf.	Date	Localisation	Parcelle cadastrale	Type d'évènement	Description
CM10	non daté	Lieu dit "Garnouilleau"	(AL) 66/65/64	Affaissement	Affaissement visible en surface - Diamètres 5 m - Date de l'évènement inconnue
CM11	janvier 1998	Menut - Fonbonne	(AC) 204	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
CM12	18/10/1976	Fonbonne et Menut	(AC) 597	Effondrement	Origine naturelle (Pluie) - Sans dommage aux biens ou aux personnes
CM13	août 1997	Gardeloup	(AC) 360	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
CM14	30/11/2008	Menut - Fonbonne	(AC) 592	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
CM15	non daté	Menut - Fonbonne	(AC) 213	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
CM16	19/10/1976	Menut - Fonbonne	(AC) 636	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
CM17	non daté (avant 1977)	Lieu dit "Fondebonne"	(AC) 213	Fontis	Fontis visible en surface indiqués sur fond de plan carrière - Aucune donnée particulière connue
CM18	non daté (avant 1977)	Lieu dit "Fondebonne"	(AC) 635/589	Fontis	Fontis visible en surface indiqués sur fond de plan carrière - Aucune donnée particulière connue
CM19	non daté (avant 1977)	Lieu dit "Fondebonne"	(AC) 637	Fontis	Fontis visible en surface indiqués sur fond de plan carrière - Aucune donnée particulière connue - Dommages à des biens
CM20	15/12/1988	Lieu dit "Fondebonne"	(AC) 357	Fontis	Fontis de 0,5 m de diamètre apparu à l'entrée de la propriété

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de CAMBLANES ET MEYNAC

Réf.	Date	Localisation	Parcelle cadastrale	Type d'évènement	Description
CM21	18/10/2005	Lieu dit "Fondebonne"	(AC) 662	Effondrement	Effondrement apparu en surface au droit d'une ancienne carrière souterraine connue le 18.10.2005 d'un diamètre de 1 à 2 m - Risque effondrement connu au droit de cette carrière (entrée déjà effondrée en 1988)
CM22	05/12/1988	Lieu dit "Fondebonne"	(AC) 457	Effondrement	Effondrement de carrière souterraine entraînant un fontis important de 25 m2 de superficie. Evènement apparu en bordure de la voie communale n°1
CM23	Septembre- octobre 2014	Lieu dit "Fondebonne"	(AC) 457	Fontis	Effondrement d'une cavité au lotissement Fontbonne, à proximité de la parcelle privative AC 426
CM24	19/10/1976	Fonbonne	(AC) 423	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
CM25	19/10/1976	Fonbonne	(AC) 423	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
CM26	aout 1997	Fondebonne	(AC) 442	Effondrement	Origine naturelle (Pluie) - Sans dommage aux biens ou aux personnes

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de CARIGNAN DE BORDEAUX

Réf.	Date	Localisation	Parcelle cadastrale	Type d'évènement	Description
Aucun évènement historique recensé sur la commune					

*Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques*

Commune de CENAC

Réf.	Date	Localisation	Parcelle cadastrale	Type d'évènement	Description
Cé01	non daté	Lieu-dit "Lamothe"	(AL) 37	Fontis	Fontis d'environ 5 m de diamètre pour 1 m de profondeur - Origine inconnue
Cé02	non daté	Lieu-dit "Brice"	(AL) 94	Fontis	Fontis visible en surface indiqués sur fond de plan - Aucune donnée particulière connue
Cé03	1900	Citon	(AD) 217	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
Cé04	18/02/1970	Citon	(AD) 217	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux personnes - Dommages à des biens
Cé05	1903	Lieu-dit "Citon"	(AB) 115/117/118/119/ 326/122/324/225/226	Affaissement	Affaissement ancien noté sur plan et visible en surface - Aucune donnée particulière connue
Cé06	1960	Citon	(AB) 153	Effondrement	Origine naturelle (Pluie) - Sans dommage aux biens ou aux personnes
Cé07	18/02/1970	Citon	(AB) 142	Effondrement	Origine naturelle (Erosion) - Sans dommage aux personnes - Dommages à des biens

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de HAUX

Réf.	Date	Localisation	Parcelle cadastrale	Type d'évènement	Description
Ha01	25/07/2014	La Lande	(AD) 301/281	Glissement	3 glissements de terrain affectant environ 30 ml d'un talus en bord de route - Glissements chacun de l'ordre du mètre cube
Ha02	25/07/2014	Les Tuileries	(AK) 186/314	Glissement	Glissement de terrain au droit du talus bordant le route (hauteur 4 m) - Longueur 50 ml pour un volume estimé à 50 m3
Ha03	février 2015	Giron	(AI) 36/312	Glissement	Glissement circulaire d'un talus séparant deux vignobles - Volume mobilisant allant de 1500 à 2000 m3
Ha04	25/04/2005	La Gorce	(AI) 296	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
Ha05	non daté	Lieu dit "Courcouyac"	(AI) 219	Fontis	2 Fontis indiqués sur fond de plan carrière - Aucune donnée particulière connue
Ha06	19/05/1993	Lieu dit "Courcouyac"	(AI) 310	Effondrement	Effondrement de terrain apparu le 19 Mai 1993 au lieu-dit "Courcouyac" sur la parcelle n°245 lié à l'effondrement localisé du toit d'une galerie (altération d'origine karstique) Fontis d'un mètre de diamètre en surface avec autres types de fontis en formation observés au sein de la carrière souterraine

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de LANGOIRAN

Réf.	Date	Localisation	Parcelle cadastrale	Type d'évènement	Description
La01	25/07/2014	Lieu-dit "Sergent"	(0C) 119	Glissement	Glissement de terrain sans précision particulière
La02	25/07/2014	Lieu-dit "Sergent"	(0C) 115	Glissement	Glissement de terrain sans précision particulière
La03	25/07/2014	Lieu-dit "Sergent"	(0C) 204/298	Glissement	Glissement de terrain sans précision particulière
La04	25/07/2014	Lieu-dit "Graman"	(0A) 402	Glissement	Glissement de terrain sans précision particulière
La05	25/07/2014	Lieu-dit "Graman"	(0A) 387	Glissement	Glissement de terrain sans précision particulière
La06	25/07/2014	Lieu-dit "Berquin"	(0A) 527	Glissement	Glissement de terrain estimé à 150 m3 affectant le talus en remblai de la chaussée (rue Mannoir Carrat)
La07	25/07/2014	Lieu-dit "Berquin"	(0A) 527	Glissement	Glissement de terrain estimé à 50 m3 en contre-bas de la voie communale
La08	25/07/2014	Lieu-dit "Berquin"	(0A) 527	Glissement	Glissement de terrain estimé à 50 m3 en contre-bas de la voie communale
La09	25/07/2014	Lieu-dit "Vallier"	(0A) 533	Glissement	Glissement de terrain d'au moins 100 m3 survenu le long de la RD240 à proximité du stade Alain Giresse
La10	08 et 09/06/2013	Lieu-dit le "Pied du Rocher"	(0A) 1334	Chute de blocs	Chute de blocs en falaise estimé à environ 10 m3 - Présence d'un réseau racinaire très développé au droit de la niche d'arrachement - Présence au pied de matériaux rocheux issus d'anciens effondrements estimés à plusieurs dizaines de m3
La11	08 et 09/06/2013	Lieu-dit le "Pied du Rocher"	(0A) 642/643	Chute de blocs	Effondrement de matériaux meuble superficiel, au droit d'une falaise d'environ 14 m de haut - Volume estimé à 5 m3 - Présence au pied de matériaux rocheux issus d'anciens effondrements estimés à 50 m3
La12	18/03/1988	Lieu-dit "Le Pied du Rocher"	(0A) 643	Chute de blocs	Chutes de blocs pouvant atteindre le m3 associé à des coulées de sédiments de surface - Volume des éboulis en pied de l'ordre de 30 m3

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de LANGOIRAN

Réf.	Date	Localisation	Parcelle cadastrale	Type d'évènement	Description
La13	08 et 09/06/2013	Lieu-dit "Bellevue"	(0A) 898	Glissement	Glissement de terrain sur parcelle agricole bordant la route - Glissement sur environ 10 ml au droit d'un talus de 3 à 4 m de haut - Destruction d'un mur de soutènement
La14	25/07/2014	Centre ville	(0A) 898	Glissement	Glissement de terrain de l'ordre de 400 m ³ (35 m de long par 4 m de hauteur par 2 m de profondeur) sur un talus raide qui borde la voie communale
La15	22/11/1991	Lieu dit "Le Port"	Route devant (0A) 172	Glissement	Glissement circulaire survenu le 22 novembre 1991 rue Berquinen (devant la parcelle 172) en bordure de l'Estey - Surface du glissement entre 150 et 200 m ² - Fissuration de la chaussée avec affaissement d'environ 1 m
La16	18/03/1988	Centre ville	(0A) 100	Chute de blocs	Chute de blocs pouvant atteindre le m ³ - Volume de l'ordre de 6 m ³ - Destruction d'un poulailler
La17	septembre 1991	Lieu-dit "Bellevue Centre Ville"	(0A) 99/100	Chute de blocs	Chute de blocs pouvant atteindre le m ³ (falaise de 4 m de hauteur)
La18	08 et 09/06/2013	Lieu-dit "Les Caugères"	(0E) 96	Glissement	Glissement de terrain bordant la CD10 au droit d'un talus de 2 m de haut - Volume des masses mobilisées estimé à 8 m ³ - Pas de dégât majeur
La19	1986	gardera	(0E) 20	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
La20	25/07/2014	Lieu-dit "La Gardera"	(0E) 742	Chute de blocs	Chute de blocs estimée à 10 m ³
La21	25/07/2014	Lieu-dit "La Gardera"	(0E) 581	Coulée de boue	Coulée de boue sans précision particulière
La22	non daté	Lieu-dit "La Gardera"	(0E) 742	Affaissement	Lors du déplacement relatif à l'effondrement survenu le 24 Février 2001, observation d'un affaissement circulaire de type "fontis" de 2 m de diamètre pour une profondeur de quelques centimètres

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de LANGOIRAN

Réf.	Date	Localisation	Parcelle cadastrale	Type d'évènement	Description
La23	Début Février 2014	Lieu-dit "La Gardéra"	(0E) 742	Chute de blocs	Chute de blocs estimé à environ 8 m3 à l'arrière du château, survenu suite à de fortes précipitations
La24	01/05/1998	Lieu-dit "La Gardera"	(0E) 582	Coulée de boue	Coulée de boue s'est produite suite à des pluies intenses et a endommagé les bâtiments
La25	24/02/2001	Lieu-dit "La Gardera"	(0E) 742	Eboulement	Effondrement de falaise au lieu-dit "La Gardera" survenu le 24 Février 2001 (lié à la présence de caves troglodytiques effondrées en arrière de ce désordre) (+ Niveau de carrières en pied de falaise en très mauvais état) - Volume de masses rocheuses estimé à 180 m3 - Chute de blocs localisée survenue courant février 2001 à proximité
La26	décembre 1985	Lieu-dit "La Gardera"	(0E) 582	Chute de blocs	Chute de blocs à la suite de fortes pluies
La27	avril 1986	pied du château	(0E) 30	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
La28	janvier 1910	Lieu dit "Le Pied du Château"	(0E) 320	Chute de blocs	Chutes de blocs - Evacuation d'une personne nécessaire
La29	1941	Lieu dit "Le Pied du Château"	(0E) 321	Chute de blocs	Chutes de blocs ayant provoqué des dommages sur des maisons
La30	mars 1931	Lieu dit "Le Pied du Château"	(0E) 316	Eboulement	Chutes de blocs sur 2 site : plusieurs éboulements ayant endommagés le château et plusieurs maisons ; éboulement de l'ordre de 200 m3 ayant provoqué la destruction d'une maison
La31	mars 1931	Le Pied du Château	(0E) 312	Chute de blocs / Eboulement	Origine naturelle (Erosion) - Sans dommage aux biens ou aux personnes - Eboulements menaçant des constructions en-dessous du château, Falaise en surplomb sous-cavée dangereuse
La32	1920	Lieu dit "Le Pied du Château"	(0E) 307	Chute de blocs	Chute de blocs ayant provoqué l'éboulement d'une partie d'une maison en pied de falaise

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de LANGOIRAN

Réf.	Date	Localisation	Parcelle cadastrale	Type d'évènement	Description
La33	18/07/2014	Lieu-dit "Lagarue"	(0E) 332	Chute de blocs	Chute de blocs de quelques dizaines de m3 (falaise de 10 m de haut environ)
La34	Fin Février 2014	Lieu dit "Le Pied du Château"	(0E) 298/333	Chute de blocs	Chute de blocs estimé à environ 5 m3 à la suite de fortes précipitations (falaise de 2 m de haut)
La35	Fin Février 2014	Lieu dit "Le Pied du Château"	(0E) 769/716	Chute de blocs	Chute de blocs estimé à environ 15m3 à la suite de fortes précipitations (falaise de 15 m de haut)
La36	février 1985	Lieu dit "Le Pied du Château"	(0E) 617	Eboulement	Chute de blocs de l'ordre de 300 m3 sur des biens (sans précision)
La37	26 et 27/04/1986	Lieu-dit "Le pied du château"	(0E) 608	Fontis	Apparition de 2 fontis de l'ordre de 10 à 20 m de diamètre, à la suite de fortes pluies - Destruction du mur d'un hangar agricole, effondrement chemin, fissuration des murs du château
La38	06/02/1988	Lieu dit "Le Pied du Château"	(0E) 127	Fontis	Effondrement de carrière créant un fontis en surface, sous le vieux château
La39	mars 1931	Lieu dit "Le Pied du Château"	(0E) 127	Fontis	Effondrement en carrière qui a provoqué l'apparition d'un fontis de 7 m de diamètre et 4 m de profondeur générant des dommages sur biens - Mur du château dans le vide - Chemin interdit - Evacuation d'une maison demandée
La40	07/02/1984	Lieu dit "Le Pied du Château"	(0E) 127	Chute de blocs	Eboulement de falaise survenu le 07 février 1984 au lieu-dit "Le Pied du Château"
La41	02/02/1986	Château "Lataste"	(0E) 753	Eboulement	Ecroulement de falaise survenu le 02 février 1986 en arrière du château "Lataste" - Volume de l'ordre de 3000 m3 (soit 5400 t de rocher) - Désordres occasionnés au château

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune LE TOURNE

Réf.	Date	Localisation	Parcelle cadastrale	Type d'évènement	Description
LT01	25/07/2014	Lieu-dit "Côte Rôtie"	(AB) 146	Glissement	Glissement de terrain de 4 m3 le long de la voie communale
LT02	25/07/2014	Chemin de la Fosse à Haux	(AC) 171	Glissement	Glissement de terrain dans un secteur boisé à forte pente (45°) constitué de colluvions argileuses à blocs calcaires - Hauteur 5 m pour 4 m de largeur - Volume mobilité de l'ordre de 20 m3
LT03	25/07/2014	Lieu-dit "La Ronde"	(AC) 408	Glissement	Succession de glissements de talus à pente raide - volumes 5 m3, 60 m3, 5 m3 et 10 m3
LT04	25/07/2014	Lieu-dit "Le Mesnil"	(AD) 191	Glissement	Glissement de terrain sans précision particulière
LT05	25/07/2014	Lieu-dit "Le Mesnil"	(AD) 376	Glissement	Glissement de terrain sans précision particulière
LT06	1990	Cimetière	(AH) 54	Eboulement	Eboulement d'un talus au droit du cimetière - Confortement d'un mur
LT07	25/07/2014	Centre bourg	(AD) 53	Glissement	Glissement de terrain de 150 m3 (5 x 10 x 3) - Clôture bordant le maison détruite
LT08	25/07/2014	Lieu-dit "Le Mesnil"	(AD) 323	Glissement	Glissement de terrain de 200 m3 (15 m de long x 5 m de haut x 3 m de large) au niveau d'un virage de la RD240
LT09	1984	Chemin de la côte	(AE) 196	Eboulement	Eboulement conforté par des palplanches
LT10	janvier 1990	RD10	(AE) 194	Glissement	Glissement de terrain du talus routier (volume 15 x 5 x 2) - Dommages à la voirie et des habitations
LT11	2013	Chemin de la côte	(AD) 98	Glissement	Effondrement d'un talus conforté par des enrochements
LT12	25/07/2014	Chemin de la cote	(AD) 83	Coulée de boue	Coulée de boue au droit d'un talus argileux de 1,9 m de hauteur - Largeur 3,6 m pour une coulée de 7,3 m de longueur - Volume mobilisé faible - Déversement sur la route en aval (coupure temporaire)
LT13	mars 1990	RD10	(AD) 83	Glissement	Glissement de terrain sur environ 40 ml coupant la voie communale
LT14	1985	Chemin de la côte	(AD) 85/86	Glissement	Effondrement du talus conforté par un mur de soutènement
LT15	2013	RD10	(AD) 217	Glissement	Glissement le long de la voie communale estimé à 120 m3 (10 x 4 x 3)
LT16	2013	RD10	(AD) 238	Glissement	Glissement le long de la voie communale estimé à 100 m3

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune LE TOURNE

Réf.	Date	Localisation	Parcelle cadastrale	Type d'évènement	Description
LT17	2013	RD10	(AD) 154	Glissement	Glissement le long de la voie communale estimé à 40 m3 (5 x 4 x 2)
LT18	2013	Chemin de la côte	(AD) 154	Glissement	Effondrement d'un talus conforté par la création d'un remblai
LT19	1994	Chemin de la côte	(AD) 151	Glissement	Effondrement d'un talus entraînant un mur de soutènement - Réparation du mur
LT20	1993	Chemin de la côte	(AD) 158/199	Glissement	Effondrement d'un talus entraînant un mur de soutènement - Réparation du mur
LT21	2014	Chemin de la côte	(AD) 149/150	Glissement	Effondrement d'un talus conforté par des gabions

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de LESTIAC SUR GARONNE

Réf.	Date	Localisation	Parcelle cadastrale	Type d'évènement	Description
LG01	non daté	Lieu-dit "Marsan"	(0A) 54	Fontis	Fontis visible en surface indiqués sur fond de plan - Aucune donnée particulière connue
LG02	25/07/2014	Lieu-dit "Terrey des Chardines"	(0A) 419	Glissement	Glissement de terrain de 2350 m3 (65 m de long x 7 m de haut x 10 m de large)
LG03	25/07/2014	Lieu-dit "Coués Longues"	(0B) 200/201	Glissement	Glissement de terrain de 875 m3 (25 m de long x 7 m de haut x 10 m de large)

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de LIGNAN DE BORDEAUX

Réf.	Date	Localisation	Parcelle cadastrale	Type d'évènement	Description
LB01	avril 1984	hadeau	(OC) 1039	Effondrement	Origine naturelle (Pluie) - Sans dommage aux biens ou aux personnes
LB02	octobre 1984	CAZAUBEQUE (CARRIERE)	(OC) 1039	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
LB03	1996	RD 115	(OC) 497	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
LB04	10/02/2001	Lieu-dit "Le Bourg"	(OC) 650	Fontis	Apparition d'un fontis de 4 m de diamètre pour une profondeur de l'ordre de 4 m - volume du vide de l'ordre de 20 m ³ - Pas de désordre matériel (fontis dans pelouse)
LB05	non daté	Lieu-dit "Nadau"	(OC) 426/426	Fontis	2 fontis visibles en surface non datés et de diamètre inconnu
LB06	non daté	Lieu-dit "Cazaubaque"	(OC) 1171/1773	Fontis	3 fontis alignés non daté sont visibles en surface - diamètre de l'ordre de 1 à 3 m
LB07	1920	RD 115	(OC) 1209	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
LB08	octobre 1984	Cazaubaque	(OC) 902	Effondrement	Origine naturelle (Pluie) - Sans dommage aux biens ou aux personnes
LB09	1920	Moulin de Carreyre	(OC) 861	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
LB10	1920	Casaubaque	(OC) 939	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de PAILLET

Réf.	Date	Localisation	Parcelle cadastrale	Type d'évènement	Description
Pa01	non daté	Lieu-dit "Loubès"	(OC) 635	Glissement	Traces d'un glissement ancien estimé à environ 40 m3
Pa02	non daté	Lieu-dit "Marquet"	(OB) 29	Chute de blocs	Présence de blocs anciens en pied de falaise (hauteur 2 à 4 m)
Pa03	01/01/1998	Lieu-dit "Pitaut"	(OC) 427	Chute de blocs	Chute de blocs survenu à la suite de précipitations importantes
Pa04	juin 1998	Lieu-dit "Pitaut-Nord"	(OB) 507/508	Chute de blocs	Chutes de 2 blocs de 1 et 5 m3 environ, qui ont déboulés en talus depuis le haut de la falaise
Pa05	03/02/2003	Lieu-dit "Pitaut"	(OC) 979	Coulée de boue	Coulée de boue sur la route de Targon en 2003 - 1 Victime emportée dans sa voiture
Pa06	25/07/2014	Lieu-dit "Lasserre"	(OB) 486	Glissement	Glissement de terrain présentant une niche d'arrachement sur 40 ml avec un affaissement de l'ordre de 4 m - Glissement et coulées de boue sur 20 à 30 m de longueur
Pa07	25/07/2014	Lieu-dit "Lasserre"	(OB) 243	Glissement	Glissement de terrain présentant une niche d'arrachement sur 40 ml avec un affaissement de l'ordre de 4 m - Glissement et coulées de boue sur 20 à 30 m de longueur
Pa08	25/07/2014	Lieu-dit "Lartigue"	(OB) 659	Glissement	Glissement de terrain présentant une niche d'arrachement sur 40 ml avec un affaissement de l'ordre de 5 m - Glissement et coulées de boue sur 20 à 30 m de longueur
Pa09	2015	Lieu-dit "l'Hérétey"	(OB) 342/343/338	Glissement	Glissement de terrain à l'arrière d'une maison - Masse en mouvement de plusieurs centaines de m3

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de QUINSAC

Réf.	Date	Localisation	Parcelle cadastrale	Type d'évènement	Description
Qu01	février 2001	Lieu-dit "Sauteau"	(AE) 47	Fontis	Fontis visible en surface indiqués sur fond de plan - Diamètre 3 m
Qu02	non daté	Rocher du "Calvaire"	VC n°5	Chute de blocs	Présence d'un bloc rocheux de l'ordre du mètre cube en bord de voie communale
Qu03	Fin Février 2016	Caves de Quinsac	(AL) 154/231	Chute de blocs	Chutes de blocs estimé à environ 20 m3 (falaise de 35 m de haut) - Désordres occasionnés aux cuves de la coopérative
Qu04	26 et 27/10/1992	Lieu-dit "Pivoteau"	VC n°7	Fontis	Fontis affectant la voirie sur environ 1,5 m de diamètre en surface, lié à l'effondrement du toit d'une galerie en sous-sol estimé à 10 m3 (soit 18 t de rocher)
Qu05	octobre 1992	peysard	VC	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux personnes - Dommages à des biens
Qu06	1984	Les Clottes	(AM) 19	Chute de blocs / Eboulement	Origine naturelle (Erosion) - Sans dommage aux biens ou aux personnes
Qu07	décembre 1982	La Bigarresse	(AM) 143	Eboulement	Origine naturelle (Erosion) - Sans dommage aux biens ou aux personnes - Eroulement estimé à 80 tonnes
Qu08	février 1988	La Bigarresse	(AM) 140	Glissement	Origine naturelle (Pluie) - Sans dommage aux biens ou aux personnes

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de RIONS

Réf.	Date	Localisation	Parcelle cadastrale	Type d'évènement	Description
Ri01	2000	Lieu-dit "La Payre"	(0C) 270	Glissement	Glissement de terrain de 30 à 400 m3 sur le chemin pédestre avec dommage aux vignes
Ri02	octobre 2014	Lieu-dit "La Payre"	(0C) 228	Glissement	Glissement de terrain de 400 m3 sur parcelle de vignes (25 m de long x 3 m de haut x 5 m de large)
Ri03	non daté	La Citadelle	(0D) 477	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux biens ou aux personnes
Ri04	non daté	Lieu-dit "La Croix Blanche"	(0D) 477	Chute de blocs	Bloc ancien éboulé estimé à environ 2 m3
Ri05	25/07/2014	Lieu-dit "La Grange"	(0D) 196	Glissement	Glissement de terrain estimé à 100 m3 le long de la voie communale

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX

Réf.	Date	Localisation	Parcelle cadastrale	Type d'évènement	Description
SCB01	2004	Lieu-dit "Bichon"	(AK) 90	Fontis	Fontis survenu en 2004 - Ouverture 7 x 3 m en surface et 4 x 2,5 m à la base - Profondeur 5 m - Volume estimé 20 m3 - Soutirage progressif lié à un ruisseau souterrain - Fontis aujourd'hui remblayé
SCB02	2004	Lieu-dit "Bichon"	(AK) 90	Fontis	Fontis survenu en 2004 - Ouverture 8 x 3 m en surface et 4 x 1,5 m à la base - Profondeur 6 à 8 m - Volume estimé 120 m3 - Soutirage progressif lié à un ruisseau souterrain
SCB03	29/01/2004	Lieu-dit "Raquine"	(AY) 15	Glissement	Glissement de terrain observé sur environ 1500 m ² - Deux niches d'arrachement de 25 ml - Bourrelet d'environ 2,5 m de hauteur

Elaboration du PPRn sur 16 communes de Carignan de Bordeaux à Rions
Etape 1 : Elaboration de la phase informative – Tableaux des évènements historiques
Commune de TABANAC

Réf.	Date	Localisation	Parcelle cadastrale	Type d'évènement	Description
Ta01	janvier 1908	Lieu-dit "Le Poujeau"	(0C) 371	Fontis	Effondrement (ou fontis) de 1,2 m de diamètre et profond de 3 m
Ta02	24/01/1998	Lieu-dit "Roque Chubine"	(0B) 573/574	Chute de blocs	Chutes de blocs ne dépassant pas 0,5 m ³
Ta03	1994	Lieu-dit "Roquey Ouest"	(0B) 645	Chute de blocs	Chute de blocs de plusieurs mètres cubes dans une propriété privée
Ta04	janvier 1984	Lieu-dit "Roquey Est"	(0B) 1288	Chute de blocs	Chute de blocs ayant provoqué des dommages sur le voie communale
Ta05	09/12/2009	Lieu-dit "A la Clote"	(0B) 843/1245	Chute de blocs	Chute de blocs allant jusqu'à 2 m ³ de volume unitaire - Volume total estimé à 60 m ³ (falaise de 4 à 5 m de hauteur)
Ta06	02/03/1997	Lieu-dit "Carmelet"	(0B) 615	Fontis	Fontis apparu en surface sur environ 1 m de diamètre et sur une profondeur de l'ordre de 4 m
Ta07	31/10/1944	Tabanac	(0B) 1222	Effondrement	Origine inconnue - Sans dommage aux personnes - Dommages à des biens